

1_Área Caraza, Edén Argentino y 1º de Mayo


Área Caraza, Edén Argentino y 1º de Mayo



- La av. General Olazabal desde la ribera hasta av. Chubut presenta faltante de iluminaria, además de inundarse cuando hay lluvias intensas.
- El municipio declara bacheos en general sobre la av. General Olazabal entre av. Chubut y Mendoza que NUNCA FUERON REALIZADOS.
- La zona enmarcada por los límites de la av. Chubut, Don Orión, Canadá y General Hornos presenta una situación crítica de la capa asfáltica y de limpieza (gran cantidad de basurales y autos abandonados).
- El municipio declara obras de limpieza de conductos sobre av. General Hornos, Estados Unidos y Balcarce que no se pudieron comprobar, pero si se realizaron están mal hechos, se comprobó acumulación de agua en esas zonas.
- En general se aprecia la falta de mantenimiento por un período prolongado (más de cuatro años)

- Las obras realizadas de bacheo y capa asfáltica nueva no tienen lógica por caudal de tránsito.
- En un radio de casi 90 cuadras se contabilizaron 5 semáforos y faltan lomas de burros, no hay rampas para discapacitados y muy pocos refugios para paradas de colectivos que encima están en muy mal estado.
- Faltantes de bombas depresoras de napas en el barrio Edén Argentino y 1 de Mayo.
- Casi sin espacio verde y faltantes de árboles.
- Mal iluminada la av. Tagle, además de presentar varios baches y no tiene ningún semáforo, especialmente los cruces con la calle Olazabal y 1 de Mayo donde hay una escuela y esta la primer parada de la línea de colectivo 9.
- El cruce de vías de Olazabal no tiene barrera ni señalización y además la capa asfáltica esta destruida, a 20 metros esta el cruce con la calle Cnel. Murature que tiene solo los postes de semáforo oxidados, nunca los pusieron, este cruce es muy peligroso.
- En la av. Marco Avellaneda sobre la terminal de la línea de colectivo 9 se encuentra toda la capa asfáltica destruida.

Área Villa Diamante



- Pavimentación y Bacheo EJECUTADO 2008/2009
- Pavimentación y Bacheo A EJECUTAR 2009
- Limpieza de Desagües Pluviales EN EJECUCIÓN
- Limpieza de Conductos Pluviales EXISTENTES
- Mejoramiento y puesta en valor de Jardines Maternales A EJECUTAR
- ⊕ Mejoramiento y puesta en valor de Unidades Sanitarias A EJECUTAR

- El municipio declara obras de bacheo sobre la av. Rivadavia entre Manuel Castro y av. Viamonte, también en la calle José María Moreno entre Rucci y Farrel que **NO FUERON REALIZADOS**.
- También declara limpieza de desagües pluviales sobre la av. Gral. Olazabal **QUE NUNCA FUERON REALIZADO**, supuestamente financiados por ACUMAR.
- El conducto pluvial de Olazabal se encuentra tapado aproximadamente en un 70% en los últimos 700mts. Finales sobre la ribera. Esto es la principal causa de inundaciones en la zona.
- El área enmarcada por la av. Cnel. Osorio, J.M. Moreno, av. Olazabal y la av. Pres Rivadavia presenta hundimiento del pavimento por el nivel de las napas, hay un altísimo riesgo que también se empiecen a hundir viviendas (hay varias denuncias sobre rajaduras de paredes y hundimiento de pisos)
- No hay un censo de todas las industrias de la zona, para identificar las mas contaminantes. Esto es responsabilidad de ACUMAR.
- El nivel de contaminación produce la menor esperanza de vida de todo el país.

- No hay conductos pluviales para los desechos industriales, ni planta de tratamiento. (La planta de tratamiento de desechos cloacales e industriales de ACUBA es el cuento de “la buena pipa”, los vecinos ya están cansados de las promesas de su realización, además que queda menos del 35% del terreno disponible para su construcción.)
- Hay conexiones clandestinas de cloacas en todos los conductos pluviales (Olazabal, Millan y Escalada). Esto ayuda a tapar todo los conductos por que no están preparados para residuos cloacales. (insólitamente se puede ver en publicaciones de inmobiliarias y paginas web que se venden casas con “cloacas” en la zona)
- La Ribera tiene sus obras de pavimentación sin terminar desde hace un año. Además de haber utilizados una capa menor de pavimento al recomendado para esa trama donde circulan camiones y colectivos.
- Los vecinos deben quemar la basura por sus propios medios sobre los terrenos del ferrocarril.
- Cientos de basurales clandestinos. Ej av. Olazabal y la Ribera o J.M. Moreno y las vías del ferrocarril (quema “popular de basura”).
- La calle Ucrania desde 25 de Mayo hasta la av. Viamonte tiene casi todo el pavimento y baches de asfalto destruidos. También presentan la misma situación casi todas las calles que están en esa zona. Además toda esta zona se inunda.
- Se relevaron gran cantidad de desagües tapados ejemplo la mayoría de los que están en la calle San Vladimiro

3_Área Valentín Alsina


[illegible]

- Toda la zona presenta un estado de destrucción de la capa asfáltica. Se nota la falta de mantenimiento, además de poca iluminaria y sin mantenimiento. Aproximadamente hay que reemplazar 120000 mts² de capa asfáltica a un costo de \$14,5 millones.
- Las industrias vierten todos los desechos en los sumideros, no hay conductos para los mismos ni planta de tratamiento.
- Se puede apreciar gran cantidad de boca calles rotas. Ej. Palacios y Rucci.
- El municipio declara obras de bacheo sobre la calle Dr. Palacios, av. R. de Escalada de San Martín y Dr. Crotti que NO FUERON REALIZADOS.
- La av. Gral. Perón tiene muy pocas calles con rampas y en mal estado, faltan refugios para paradas de colectivos.
- La plaza de Valentín Alsina tiene rotas las rampas, falta iluminaria y la que están, le faltan mantenimiento. El estado en general es malo y de abandono.
- Sobre las avenidas hay un semáforo cada cuatro cuadras (aumentando los accidentes de tránsito por el gran caudal que proviene de la Ciudad de Buenos Aires)
- Importante caudal de tránsito pesado sobre las avenidas, que no están preparadas y producen roturas de la capa asfáltica.

- Se debería cambiar la capa asfáltica de la av. R. de Escalada de San Martín por pavimento (por el caudal de tránsito).
- La av. R. de Escalada de San Martín tiene muy mala iluminación desde av. C. Obón hasta la av. Hipólito Yrigoyen. En especial el boulevard.
- Además de no tener rampas y muy pocos refugios.
- La Av. Rivadavia entre la av. R. de Escalada de San Martín y Chile tiene la mano que va hacia Villa los Industriales pavimentada pero la que va hacia Avellaneda está rota, además de falta de luminaria, semáforos y rampas. El municipio declara que ESTA TODA PAVIMENTADA.
- Un ejemplo de cómo están las calles es E.M. Mollinedo entre 1000 y 1500 donde tiene destruido el pavimento con bacheos viejos.

4_Área Villa Industriales

Área Villa Industriales




- Pavimentación y Bacheo EJECUTADO 2008/2009
- Pavimentación y Bacheo A EJECUTAR 2009
- Limpieza de Desagües Pluviales EN EJECUCIÓN
- Desagües Pluviales EN CONSTRUCCIÓN
- Mejoramiento y puesta en valor de Jardines Maternales A EJECUTAR

- La av. Rivadavia se inunda con cada lluvia intensa desde la av. R. de Escalada de San Martín hasta la av. 25 de Mayo.
- Faltan rampas y refugios en todas las avenidas.
- Hay un semáforo cada tres cuadras en las avenidas a excepción de la av. Viamonte que en todo su recorrido de cuarenta cuadras solo tiene cuatro semáforos.
- Faltan árboles en toda la zona. Especialmente sobre las avenidas.
- La av. Viamonte fue mal asfaltada, no se niveló la calzada y tampoco se hizo los correspondientes cordones cunetas. Se puede apreciar desmejoramiento de la capa asfáltica y los primeros baches. (la obra todavía no cumplió un año)
- La zona de parque UDABE tiene poca iluminación e insólitamente tiene rampas de un solo lado de los cruces peatonales, además solo hay semáforos en una sola de las seis esquinas o cruces que tiene.
- El municipio declara obras de bacheo en la av. Rivadavia y San Martín que NO FUERON REALIZADOS.
- El municipio declara construcción de desagües pluviales sobre Cnel. Sayos que fue imposible comprobarlo porque, se sigue inundando y no se aprecia ninguna rotura bacheada de la obra.
- La av. Cnel. D'Elia solo tiene algunas rampas para discapacitado hechas por vecino (lamentablemente mal construidas).



- El municipio declara pavimento y bacheo en la calle Del Valle Iberlucea entre Dr. Luis A. Maspero y Coronel Lugones que **NO FUERON REALIZADOS**.
- El municipio declara pavimento y bacheo en la calle Pte. Urquiza entre las calle Gral. Juan O'Brien y Castro Barros que **NO FUERON REALIZADOS**.
- El municipio declara construcción de desagües pluviales que no se pudo comprobar.
- La calle TTe. Rangogni a la altura 3300-3500 esta con baches y las boca calles destruidas.
- A toda la zona le falta mantenimiento de asfalto. Pero se verificaron pocas calles donde se tenga que hacen una capa asfáltica completa. Ejemplo: 14 de Julio al 4000 (terminal línea 70), De la Cruz al 500.
- Faltan lomas de burro.
- La iluminaria está bien solo falta mantenimiento.
- No hay rampas
- Se debería hacer un estudio para saber situación de las napas.
- Faltan sumideros y desagües.

Área Lanús Oeste Centro



- El municipio declara pavimentación y bacheo de la av. M. Paz que NO FUERON REALIZADOS. La avenida presenta en toda su extensión un estado de abandono total (capa asfáltica, iluminaria, semáforos, refugios de colectivos y rampas), además de inundarse, le faltan los cordón cunetas y las bocas de tormentas están tapadas y les falta las rejillas (acumulación de agua sobre los cordones).
- La av. 25 de Mayo desde av. San Martín hasta 20 de Septiembre está muy mal iluminada, le faltan rampas, debería estar toda semaforizada por caudal de tránsito, pocos refugios de colectivos y en mal estado.
- Varias calles paralelas a la av. 25 de Mayo se encuentran con baches y destrucción parcial de la capa asfáltica. Ejemplo: Aristóbulo del Valle al 800 y 1200, Lavallol, Tejedor, J.M. Moreno e Irigoyen.
- Falta de árboles en toda la zona especialmente sobre las avenidas.
- La zona entre av. Hipólito Yrigoyen y Carlos Casares está mal iluminada.

Área Escalada Centro



- Pavimentación y Bacheo EJECUTADO 2008/2009
- Pavimentación y Bacheo A EJECUTAR 2009
- Desagües Pluviales EN CONSTRUCCIÓN
- Renovación de Alumbrado Público EJECUTADO
- NUEVO Puente Carretero

- El municipio declara pavimentación y bacheo en la calle Gral. Villegas entre la av. Hipólito Yrigoyen y la calle J.M. Estrada que NO FUERON REALIZADOS.
- El municipio declara pavimentación y bacheo en la calle Coronel Vidal entre Marco Avellaneda y av. Rosales que NO FUERON REALIZADOS.
- El municipio declara pavimentación y bacheo en la calle Caferata entre Coronel Vidal y Presbítero Uriarte que FUERON REALIZADOS PARCIALMENTE Y MAL HECHO.
- La av. Marco Avellaneda desde la altura 500 al 1300 tiene la mano que va hacia el este, está en mal estado con empedrado, mientras que la mano que va hacia el oeste tiene capa asfáltica nueva porque sobre esa mano se realizaron los nuevos desagües pluviales.
- El bulevar de Marcos Avellaneda esta abandonado y mal iluminado.
- No hay semáforos y pocas lomas de burro.
- Varias boca calles rotas, ejemplo: en Dr. Melo y Coronel Villegas.
- En la esquina de Ramón Franco y M. Castro se ubico el segundo semáforo peatonal (obviamente en un solo cruce de los cuatro) de Lanús, el otro está en la av. Remedios de Escalada de San Martín 4100 antes del puente Valentín Alsina en el cruce peatonal de la Escuela Nº13.
- En Dr. Melo al 500 esta la plazoleta en muy mal estado (falta iluminaria, arboles y los juegos están totalmente abandonados)

8_Área Escalada Este

Área Escalada Este



- El municipio declara pavimentación y bacheo en la calle Gral. Arias que fueron realizados parcialmente, a la altura 2600-3300 está totalmente destruida (terminal de línea 278 y 299) un ejemplo: el cruce de la calle 29 de Septiembre está totalmente destruido.
- En Gral. Arias no hay semáforos y tampoco refugios de colectivos.
- El municipio declara pavimentación y bacheo en la av. Centenario Uruguayo que **NO FUERON REALIZADOS**.
- La av. 29 de Septiembre tiene ondulaciones del pavimento y baches desde el puente nuevo hasta la universidad, además está mal iluminada y a los semáforos les falta mantenimiento.
- Toda la zona del cementerio esta en mal estado (basurales, asfalto en mal estado y mal iluminado) ejemplos: la calle héroes de Malvinas tiene todo su asfalto destruido, también las boca calles.
- El municipio declara pavimentación y bacheo de la calle J.B. Justo que **NO FUERON REALIZADOS**.
- También se observo algunas obras abandonadas como en la calle Beron de Estrada con el cruce Héroes de Malvinas donde se está cambiando el pavimento, la obra está a medio realizar, se hizo un movimiento de suelo y nada más, cuando llueve se convierte en una pileta de natación (más de tres meses parada la obra).

- La calle San Lorenzo entre Achaval y Arias tiene partes con obras realizadas de bacheo y partes totalmente destruidas, igualmente la calle Margarita Weild.
- Falta gran cantidad de lomas de burros
- Toda la zona se inunda, esto puede ser por dos factores que se pudieron comprobar, primero los sumideros están tapados (sucios y les falta rejilla) y la falta de bocas de tormenta (misma deficiencia que tiene casi todo el municipio). También la falta de cloacas, y por ende la gran cantidad de cloacas clandestinas conectadas a los pluviales.
- Tiene graves problemas con las napas, se observa agua en todas las calles.

Área Lanús Este Centro



- El municipio declara pavimentación y bacheo de la av. Eva Perón entre las calles 29 de Septiembre y Córdoba que NO FUERON REALIZADOS.
- El municipio declara pavimentación y bacheo en la calle Oncativo entre Arias y Margarita Weild que fueron realizados parcialmente y mal.
- El municipio declara pavimentación y bacheo de la calle Gral. Arias entre Salta y Madariaga que NO FUERON REALIZADOS
- El municipio declara pavimento y bacheo de la av. Madariaga entre la 9 de Julio y Eva Perón que NO FUERON REALIZADOS, además el bulevar esta en mal estado y falta iluminación.
- La calle Ituzaingo tiene un promedio de dos baches por cuadra y presenta varias bocas de tormenta tapadas.
- La av. 9 de Julio desde 29 de Septiembre hasta Córdoba tiene las veredas en mal estado, también la iluminaria y además no hay semáforos peatonales y rampas.
- La calle 29 de Septiembre entre Arias y 9 de Julio tiene toda la capa asfáltica destruida, se observo para de colectivos de la línea 299 y 100.
- En toda la zona faltan arboles, y limpieza de sumideros.
- Varias calles asfaltadas a nuevo no tienen sus respectivos cordón cunetas.
- Se observa acumulación de agua en las calles, esto es porque están mal hechos los desniveles y por las napas (falta de bombas depresoras)

10_Área Villa Obrera


Área Villa Obrera



- El municipio declara pavimentación y bacheo en la calle Gral. Deheza entre Eva Perón y Ayacucho que **NO FUERON REALIZADOS**.
- El municipio declara pavimentación y bacheo del cruce entre Gral. Deheza y Ituzaingo que **NO FUERON REALIZADOS**.
- El municipio declara pavimentación y bacheo en la av. 9 de Julio entre J.B. Justo y Gral. Deheza y entre H. de Malvinas y Posadas que **NO FUERON REALIZADOS**.
- El municipio declara pavimentación y bacheo de la av. Centenario Uruguayo entre la av. 9 de Julio y Ayacucho que **NO FUERON REALIZADOS**.
- Las avenidas (9 de Julio, Eva Perón y Centenario Uruguayo) no tienen rampas para discapacitados, refugios de colectivos y hay muy pocos semáforos, en promedio uno cada cuatro cuadras.
- Las avenidas están mal iluminadas.
- Gran cantidad de basurales que causan anegación de bocas de tormentas.
- Gran cantidad de sumideros tapados, y acumulación de agua en las calles por falta de los mismos además de estar mal niveladas y faltan bombas depresoras de napas.
- En la zona se constata conexiones clandestinas de cloacas a los desagües pluviales.

- El municipio declara pavimentación y bacheo de las calles Gral. Guido, Villa de Lujan, Pergamino, Héroes de Malvinas, Emilio Mitre y José M. Oyuela que NO FUERON REALIZADOS.
- La zona presenta varios bacheos “POPULARES” que son realizados por los vecinos con escombros en ausencia del municipio.
- El municipio declara pavimentación y bacheo en las calles Pringles, Juncal Pichincha que fueron mal realizados, el asfalto utilizado se “desgrana”.

Área Gerli




- El municipio declara pavimentación y bacheo de la av. Madariaga entre Martin Rodríguez y Bustamante que NO FUERON REALIZADOS.
- El municipio declara pavimentación y bacheo de la calle Oncativo entre Martin Rodríguez y Cnel. Pringles que NO FUERON REALIZADOS.
- El municipio declara limpieza de conductos pluviales en la calle Esquiú que se pudieron comprobar, pero si se observó acumulación de agua en la calle y las esquinas.
- La av. Martin Rodríguez está mal iluminada, tiene el asfalto en mal estado, no hay árboles, no hay rampas para discapacitados y hay un semáforo cada cuatro cuadras. (semáforos peatonales no hay).
- La calle Salta tiene partes del asfalto en mal estado entre M. B. Encalada y Cnel. Burela.
- Faltan lomas de burro en toda la zona.
- Faltan árboles en toda la zona.
- Se observaron varias bocas calles destruidas, ejemplos: cruce de Oncativo y Bolaños, Oncativo y Bouchard.
- La av. Madariaga aparte de tener en mal estado la capa asfáltica, no tiene los cordones cuneta hechos, lo que provoca acumulación de agua y erosión del asfalto, además de no tener semáforos o lomas de burro, tampoco tiene rampas para discapacitados.
- En av. Madariaga y Bouchard frente al galpón municipal hay una plaza totalmente abandonada.

12_Área Gerli Oeste

- La calle Colombia desde el 1300 al 1500 esta en mal estado toda la capa asfáltica, desde el 1500 al 2100 falta mantenimiento de la capa asfáltica.
- La calle Palacios desde la altura 600 hasta el 2000 tiene varias boca calles rotas.
- Faltan sumideros en toda la zona, además de faltar rejillas en los mismos,, por esta causa también hay sumideros tapados con basura. Ejemplo: Mendoza al 800, Rio de Janeiro al 600 y el cruce entre las calles Nogoya y Palacio.
- Faltan arboles en toda la zona, ejemplo: la av. M. Paz casi no tiene arboles.
- Faltan lomas de burro y semáforos. Ejemplo la av. Eva Perón al 1200.
- Faltan cordón-cuneta en varias calles, ejemplo: la calle Carlos Casares.
- El bulevar de la av. Remedios de Escalada está mal iluminado y además falta mantenimiento del espacio verde, también tiene basurales en casi todas sus esquinas. Tiene partes con capa asfáltica destruida y otras con el pavimento hundido.
- La calle Bolivia al 600, Tuyuti al 1000 tienen la boca calle rota.
- La zona enmarcada por las avenidas San Martin, M. Paz y Remedios de Escalada se inunda y además tiene todas sus calles en mal estado, ejemplos Chaco y Catamarca.
- El Municipio declara pavimentación y bacheo de M. Paz que NO FUERON REALIZADOS.
- La av. M. Paz tiene totalmente destruida la capa asfáltica, hay partes que no tiene cordón-cuneta, tiene todos los sumideros tapados, esto hace que se inunde ante cada tormenta, en 18 cuadras solo tiene cuatro semáforos, los refugios de parada de colectivos están en mal estado y faltan. Casi no hay rampas para discapacitados (las pocas que hay fueron construidas por vecinos y están mal hechas), también está muy mal iluminada, hay partes como por ejemplo entre la av. Rivadavia y av. San Martin donde la iluminación casi no se percibe.
- Se localizaron varios desagües contruidos por vecinos que influyen en la saturación de los aliviadores de los conductos pluviales (la mayoría no están declarados por eso no figuran en los planos) ejemplos: cruce de calle Jujuy y Formosa.

13_ Área Villa Constitución y Villa Jardín


Área Villa Constitución y Villa Jardín



- El municipio declara obras pavimentación sobre la av. Tte. Cnel. Obon en los cruces con las calles Virrey Liniers, Viamonte y Warnes que NO FUREON REALIZADOS.
- El municipio declara pavimentación y bacheo en la av. Cnel. Osorio entre las calle Formosa y Millan que NO FUERON REALIZADOS.
- Todos los terrenos que rodean a las vías están tomados o son un basural clandestino, además de hacer “quemas populares de basura” los mismos vecinos.
- Todos los cruces de vías están en mal estado además de ser basurales improvisados. Ejemplos: el cruce de vías en la av. Tte. Cnel. Obon y el cruce de la calle Cnel. Sayos.
- Faltan lomas de burro y casi no hay semáforos (a lo sumo en un radio de 40 manzanas hay aproximadamente 5 semáforos), los cruces de vías no tienen barreras (suele haber accidentes con los trenes)
- Casi no hay arboles.
- Gravísimos problemas con las napas, se puede apreciar el pavimento hundido y los cimientos de las casas húmedo especialmente en la de la cercana a la ribera.
- Conexiones clandestinas de cloacas a los pluviales en toda la zona.

- Desde la calle Madero hacia la ribera, todo el barrio esta mal urbanizado (mal iluminado, mal hechas las veredas, mal hecho los desagües pluviales, capa asfáltica y pavimento en mal estado o mal realizado).
- El abandono y falta de mantenimiento de toda la zona se aprecia a simple vista, ejemplo: la mayoría de la iluminaria esta en mal estado.
- La mayoría de las calles que terminan en la ribera están en mal estado además de tener basurales, ejemplos la calle Pedraza, Talcahuano, Oran y Millan.
- Por esta zona pasa un de los tres conductos pluviales principales, “EL MILLAN”, este tapado aproximadamente en un 50% lo que produce inundaciones en toda la zona.
- El nivel de contaminación es altísimo por culpa de los basurales, la falta de cloacas y las industrias (especialmente curtiembres) que tiran los residuos a los desagües pluviales. Toda esta zona debería tener una red de desagües para desechos industriales con su planta de tratamientos que se viene prometiando desde hace mas de una década, actualmente los responsables de hacer la obra (ACUMAR) se preocupan por realizar campeonatos de futbol entre los municipios afectados por la ley 26.168.

Área Barracas al Sur



- El Municipio declara obras de pavimentación y bacheo en las calles Magallanes, San José, Yatay, Santa Lucía y Presidente Perón que **NO FUERON REALIZADOS**
- El Municipio declara obras de limpieza de conductos pluviales sobre la av. Gral. Hornos que no se pudieron verificar, pero lo que parece curioso es que este conducto no aparece habilitado en los mapas del municipio. Se pudo comprobar conexiones de cloacas a este conducto sobre la avenida. (esta zona tiene la posibilidad de conectarse a la red cloacal que se esta construyendo en Fiorito y la planta de tratamiento en Ing. Bunge).
- Desde la calle Boquerón hasta av. Rivadavia, y de Magallanes hasta Olazabal se inunda.
- El municipio declara limpieza de desagües pluviales sobre Gral. Olazabal que **NO FUERON REALIZADOS**.
- Desde la calle Boquerón hasta la Ribera, esta todo el barrio sin urbanizar, las calles que fueron asfaltadas en 1996 nunca se le hicieron mantenimiento, conclusión: están totalmente destruidas, casi intransitables, además los desagües pluviales están al aire libre (zanja), no hay cloacas por lo que muchos vecinos conectan las mismas a los desagües, la iluminación es poca y de baja intensidad.
- Toda esta zona es declarada **ROJA**, por tal motivo no hay teléfono, cable, servicio de correo, etc.

- **Altísimo nivel de inseguridad, hace que hasta el repartidor de soda tenga custodia policial.**
- **Varias calles sin nombre y de tierra.**
- **Gravísimos problemas con las napas (la zona era un bañado) provocan hundimiento de asfalto y humedad de cimientos en las casas.**
- **El nivel de contaminación es altísimo, toda la zona anteriormente fue un basural.**
- **El terreno que obtuvo por decreto en 1983 ACUBA por parte de la Pcia. de BS. AS. Para la construcción de una planta colectiva de tratamiento de efluentes industriales, Tenia 40 hectáreas, hoy queda menos de la mitad disponibles, ACUMAR debería encargarse del avance de obra.**
- **La idea de construir un polo industrial o parque industrial choca con la falta de terrenos disponibles (solo queda las ex fabricas militares).**



Calle León Suarez y Pte Perón, se aprecia zona sin urbanizar, terrenos tomados de ACUBA.



Calle León Suarez, en el mapa de obras del municipio dice estar asfaltado a nuevo, se ve en la foto totalmente destruido fecha 17/8/2010.



Foto de la ribera sobre el paredón de la fabrica La Cardeuse. Gran cantidad de basurales alrededor de la misma.



Conducto pluvial Olazabal (uno de los tres principales de Lanús Oeste), esta tapado en un 70%.



Av. Olazabal sobre paredón de la fabrica La Cardeus. Basural clandestino, en esta zona se quema basura todos los días, además suelen aparecer autos robados desarmados y quemados, esta zona tiene muy poca iluminación. La mayoría de los vecinos que viven sobre esta avenida tienen conectadas las cloacas a los desagües.



Calle Gral. Villegas y Balbin, asfalto totalmente destruido. Fecha 17/08/2010.

15_ Área Monte Chingolo

-